



Český svaz ochránců přírody

Člen IUCN, nositel ocenění OSN-UNEP GLOBAL 500

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČSOP BENEŠOV

OS ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Stavební úřad města Sedlec Prčice
náměstí 7. května 62
257 91 Sedlec-Prčice

Vyřizuje: Pašek (602 665 407)

Č.j.: 132–2525/16

Datum: 19. 1. 2016

Příhláška a vyjádření ke správnímu řízení č.j.: SÚ/2110/2016-4

Přihlašujeme se ke správnímu řízení č.j. SÚ/2110/2016-4 ve věci povolení stavby „Doplnění vodovodní sítě Měšetice 2“.

S umístěním stavby **souhlasíme**, ale upozorňujeme na to, že podél trasy je se nachází vzrostlé dřeviny a je proto nutné dodržet následující podmínky, aby nedošlo k poškození stromů nebo jejich kořenových systémů:

- **Nedojde k poškození kořenového systému stromů** (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že **výkop bude veden nejbliže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun** těchto stromů.
- Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty.
- V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m², bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody.
- Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámaní větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod.
- V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (stromové aleje, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cesta apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků.
- Pokud výkop protíná tok, nesmí být prováděn v období nejnižších průtoků v roce, musí být zabezpečen tak, aby nedošlo k erodování půdy do toku během výstavby a také po ní musí být břeh zajištěn proti erozi.
- Terén je po zahrnutí třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej zajistit proti erozi (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.).
- Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro handicapované živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

S pozdravem

.....
Ing. Karel Kříž
místopředseda OS ČSOP